


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 856135.....2 шт.	Шарнир.....2 шт.
Кронштейн2 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Планка закладная.....2 шт.	Руководство по установке...1 шт.

Схема установки



Руководство по установке

Амортизаторы капота

Hyundai Elantra VII (2021-)

Артикул: UHYELA031



УСТАНОВКА





Рис.1

1. Торцевой головкой №14 открутить две гайки крепления опоры передней подвески, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн. Затянуть штатные гайки торцевой головкой №14 с усилием, предписанным заводом-изготовителем автомобиля, (Рис.2).



3. Демонтировать пистоны уплотнителя капота, указанные на рисунке, (Рис.3).




Рис.4

5. Завести закладную за указанное технологическое отверстие в капоте (для пистона А), (Рис.4).



Рис.5

6. В закладную вкрутить шарнир с шайбой 6. Затянуть шарнир удлиненной торцевой головкой №10 с усилием 9Нм. Продеть шарнир в уплотнитель капота и установить оставшиеся пистоны на штатные места, (Рис.5).




Рис.6

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!