


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 098488.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.
Шарнир.....2 шт.
Руководство по установке.....1 шт.

Пленка защитная.....2 шт.
Шайба 6.....2 шт.
Шайба 8.....2 шт.

Схема установки



Руководство по установке

Амортизаторы капота
Mitsubishi Lancer IX (2000-2009);

IX рестайлинг (2005-2010)

Артикул: A.ST.4013.1



УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3

1. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №10. Закрутить на его место шарнир с шайбой 6, с помощью торцевой головки №12 с усилием 9Нм (Рис.1).

2. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №12 (Рис.2).

3. Установить кронштейн капота, подложив под него шайбу 8 и разместив шляпку нижнего болта крепления капота в отверстии кронштейна. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону крыла. Затянуть штатный болт торцевой головкой №12 с усилием 23Нм (Рис.3).



Рис.4



Рис.5

4. Аналогично установить кронштейн крыла и кронштейн капота на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.4).

7. С пассажирской стороны наклеить защитную пленку между технологических отверстий в капоте, как показано на рисунке (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!