


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018.....	2 шт.	Шайба специальная.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба стопорная.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Планка закладная.....	2 шт.
Шайба 5.....	2 шт.	Болт M8x20.....	4 шт.
Шайба 5 пружинная.....	2 шт.	Шайба 8.....	4 шт.
Гайка закладная M8.....	4 шт.	Инструкция по установке...	1 шт.

Схема установки



Руководство по установке

Амортизаторы капота

Suzuki Vitara IV (2015-2018)

Артикул: A.ST.5503.1



УСТАНОВКА



1. Удалить пистоны **A** и **Б** крепления обшивки капота, (Рис.1). Болт-шарнир будет устанавливаться вместо пистона **A**, (Рис.1).



2. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие **В**. Совместить резьбовое отверстие планки закладной с отверстием **Г** в усилителе капота, (Рис.2).



3. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 5 пружинной и шайбой 5 в планку закладную. Затянуть болт-шарнир ключом №10 с усилием 6 Нм, (Рис.3).



4. Прижать обшивку капота шайбой специальной. Зафиксировать шайбу специальную шайбой стопорной. Установить пистон **Б** крепления обшивки капота, (Рис.4).



5. Под указанные отверстия завести гайки закладные M8 снизу через арку автомобиля (между колесом и крылом), (Рис.5).



6. Установить кронштейн. Затянуть два болта M8x20 с шайбами 8 торцовой головкой №13 с усилием 20 Нм, (Рис.6).



7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту, (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!