

## SSANG YONG STAVIC

**Артикул:** Сталь 111.05314.1 Радиатор; 111.05315.1 Картер;  
111.05316.1 КПП и РК

**Кузов:** Все

**Год выпуска:** 2013-


**Объем двигателя:** 2,0 TD

**Трансмиссия:** АКПП, 4WD

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x20.....	6	Шт.
2. Болт M8x25.....	8	Шт.
3. Болт M10x1,25x30.....	2	Шт.
4. Болт M10x30.....	4	Шт.
5. Шайба 8.....	18	Шт.
6. Шайба 10.....	6	Шт.
7. Гайка фиксируемая M10x100/20.....	2	Шт.
8. Гайка фиксируемая M8x65/15.....	2	Шт.
9. Гайка закладная M10.....	2	Шт.
10. Втулка.....	4	Шт.
11. Втулка резиновая.....	4	Шт.
12. Кронштейн 1.....	1	Шт.
13. Кронштейн 2.....	1	Шт.
14. Балка.....	1	Шт.

Болт M10x1,25x30  
Шайба 10



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Снять штатный пластиковый пыльник.
- Закрепить защиту картера на штатные резьбовые отверстия болтами M8x20. Если на а/м нет задних штатных точек крепления, то установить кронштейн 1 на подрамник а/м в штатные отверстия с помощью гаек закладных M10 и болтов M10x30.
- Заложить в два отверстия в передней поперечной балке гайки фиксируемые M8x65/15.
- Заднюю часть защиты радиатора завести на болты крепления передней части защиты картера. Переднюю часть защиты радиатора крепить двумя болтами M8x25 к гайкам фиксируемым M8x65/15 и двумя болтами M8x25 на штатные резьбовые отверстия M8.
- Закрепить балку защиты КПП и РК болтами M10x1,25x30 на штатные резьбовые отверстия M10x1,25, расположенные за задней поперечной балкой автомобиля.
- Закрепить кронштейн 2 болтами M8x20 к штатным резьбовым отверстиям M8, расположенным на задней поперечной балке.
- Вставить две гайки фиксируемые M10x100/20 в крайние задние отверстия подрамника.
- Закрепить защиту КПП и РК спереди болтами M10x30, в середине и сзади болтами M8x25, предварительно вставив в крепежные отверстия защиты втулки резиновые и стальные. Обратить внимание, что между втулкой резиновой и кронштейном (балкой) подкладывается шайба 8.
- Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
- Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,0 л.